

PU 130 Lepilo za opeko, kamen in les

Informacija o proizvodu

Enokomponentno PU penasto lepilo za pritrjevanje gradbenih blokov, opeke, kamna in lesa med gradbenimi deli. V primerjavi z malto, lepilo omogoča hitrejšo izvajanje zidarskih ali ostalih gradbenih del, pri tem pa v delovnem okolju ne pušča prahu. Pištola za nanašanje pene je edino potrebno delovno orodje. Lepilo ustvari močan lepilni spoj že v samo 30 minutah. Zelo dober oprijem ima na večino gradbenih materialov, razen na teflonske, polietilenske in silikonske površine. Strjeno lepilo je občutljivo na UV-svetlobo in na direktno sončno svetlobo.

Področja uporabe

Lepilo je primerno za pritrjevanje različnih gradbenih blokov, za notranje in pregradne stene, za lepljenje vtrnih betonskih blokov, kamna, odlično lepi različne vrste lesa med seboj, na beton ali kamen. Zelo dober oprijem ima na večino gradbenih materialov oz podlag ko so: beton, opeka, kamen, vse vrste lesa in lesnih plošč, vlaknasti cement, kovine in mnoge umetne materiale (EPS, XPS, poliester, poliuretanska pena,...)



Pakiranje

- Pločevinka 750 ml
- Karton 12 kos

Prednosti izdelka

- Uporabna že od temperature okolja -5°C
- Močan lepilni spoj že po 30-40 minutah
- Odličen oprijem na veliko različnih podlag
- Odporno na toploto
- Odporno na vodo (D4)

Tehnični podatki

Karakteristika / opis materiala	Standard	Vrednost
Odprti čas		8 - 15 minut
Čas delne nosilnosti		30 - 40 minut
Popolnoma strjeno v spoju (+23 °C)		24 ur
Popolnoma strjeno v spoju (+5/-5 °C)		72 ur
Požarni razred /strjena	DIN 4102-1	B 3
Temperaturna odpornost / dolgotrajno		-50 do +90°C
Delovna temperatura		- 5 do +35°C
Skladiščenje		+ 5 do +30°C
Rok uporabe		12 mesecev

Zgoraj navedene vrednosti so bile pridobljene pri temperaturi +23°C in 50% relativni vlagi, v kolikor se ne specifiira drugače

PU 130 Lepilo za opeko, kamen in les

Pogoji uporabe

Temperatura zraka med nanašanjem: -5°C do $+35^{\circ}\text{C}$, najboljši rezultati pri $+20^{\circ}\text{C}$. Temperatura pločevinke med nanašanjem: $+5^{\circ}\text{C}$ - $+25^{\circ}\text{C}$, najboljši rezultati pri $+20^{\circ}\text{C}$. Pred nanosom penastega lepila je potrebno iz površine odstraniti prah, proste delce in olje. Podlago je potrebno navlažiti. Navlažena površina zagotavlja boljše rezultate. Strjeno lepilno peno se lahko barva.

Navodila za uporabo

Pločevinko z lepilom držite v pokončnem položaju. Iz adapterja odstranite pokrovček in privijte pločevinko na pištolo tako, da z eno roko držite za ročaj pištole, z drugo roko pa vrtite pločevinko. Prepričajte se, da pištola ni usmerjena v druge osebe, medtem ko vrtite pločevinko. Pločevinke ne smete priviti na pištolo tako, da bo ventil obrnjenim navzdol ali tako, da vrtite pištolo na pločevinki. Ko je pištola pritrjena, pločevinko vsaj 20-krat dobro stresite. Nato začnite z delom tako, da pištolo držite v delovnem položaju, s pločevinko obrnjeno navzdol. Podlago je potrebno navlažiti, saj se lepilo strjuje zaradi prisotnosti vlage. Navlažena površina zagotavlja boljše rezultate. Pri temperaturah pod $+5^{\circ}\text{C}$ je priporočljivo, da se površino predhodno obdelata s proizvodom Foam Activator. Količino izhoda lepila se lahko nastavi s sprožilcem na pištoli. V mrzlem vremenu je potrebno pločevinko predhodno ogreti v toplem prostoru ali v vodi. Pri tem temperatura prostora ali vode ne sme presegati $+30^{\circ}\text{C}$. Lepilo Connect PU130 bo takoj po izhodu iz pištole ustvarilo penasto zmes, po nekaj sekundah pa kolapsira in postane povsem tekoče.

Pri lepljenju gradbenih blokov, prvo vrsto uravnajte in zalepite s tradicionalno malto. Za nadaljnje lepljenje se lepilo PU 130 nanese na navpične in vodoravne površine. Penasto lepilo bo tvorilo tanko lepilno plast. Površini blokov pritisnite skupaj takoj, ko se lepilo razširi. Za zahtevnejše konstrukcije lepilo razmažite po celotni površini.

Dobavitelj:
Madizajn Zg. Pirniče d.o.o.
www.connect-systems.eu
tel: +386 1 3621 342

Čiščenje

Nestrieno lepilno peno se lahko očisti CONNECT CF 500 oz z acetonom, strjeno lepilno peno pa se odstrani samo mehansko. Nestrieno lepilo se iz rok, oblačil in pištole za peno lahko odstrani tudi z uporabo čistilnih robčkov Cleaning Wipes.

Pogoji skladiščenja

Pločevinke je potrebno skladiščiti in prenašati samo v pokončnem položaju. Hranite v hladnem in suhem okolju. Skladiščite pri temperaturi od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$. Aerosol pločevink nikoli ne izpostavljajte in skladiščite pri temperaturi prek $+50^{\circ}\text{C}$ ali na direktnem soncu.

Predpisi za varnost

Uporabljajte samo v dobro prezračevanih prostorih. Med uporabo ne kadite! Po potrebi uporabite zaščitno opremo. Hranite izven dosega otrok. Za podrobne informacije glede varnosti si preberite varnostni list (SDS).

